



BPS/ WR017-01/19

Leonding, am 05. November 2019
 Sachbearbeiter: Ing. Gattringer

Inspektionsbericht über die wPk von Gesteinskörnungen

Angaben zum Hersteller			
Name und Adresse des Herstellers	Schlager Transporte Gesellschaft m.b.H. Industriestraße 2, 4850 Timelkam		
Bezeichnung und Adresse des Werkes	Zwischenlager Timelkam 4850 Timelkam		
Zertifikatsnummer	1661-CPR-0317		
maßgebende Produktnormen	EN 13242:2002+A1:2007 Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den Ingenieur- und Straßenbau		
Angaben zum Produkt			
Bezeichnung der von der wPk und der Inspektion umfassten Produkte	Siehe letzte Seite (Produktverzeichnis)		
Angaben zur Inspektion			
Inspektor	Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH, 4060 Leonding Ing. Gattringer Rudolf		
Datum der letzten Inspektion	18.10.2018		
Datum der aktuellen Inspektion	05.11.2019		
Anwesende Mitarbeiter des Herstellers	Hr. Ing. Schlager Franz		
Beurteilung der WPK :	C <input checked="" type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>		
Beschreibung und gegebenenfalls Angabe von vereinbarten Verbesserungsmaßnahmen mit Zieldatum: WPK-Handbuch, Ausgabe 1 vom 27.10.2016. Die Leistungserklärungen wurden erstellt.			
Beurteilung der Produktprüfungen :	C <input checked="" type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>		
Beschreibung: Die erforderlichen Prüfungen nach Prüfplan von den produzierten Recycling-Baustoffen wurden durchgeführt. Die Ergebnisse der Produktprüfungen entsprachen den erklärten Leistungen. Seit letzter Inspektion nur Produktion der Produkte RB II 0/63, U6, U-A, RMH III 0/63, U10, U-A und RA I 0/32, U-A.			
Erläuterung:			
C Conform (Anforderungen erfüllt, Konformität gegeben)	O Observation (Geringfügige Abweichung, Überprüfung bei nächster Inspektion)	R Repeat (Abweichung, zur Überprüfung Sonderinspektion erforderlich)	NC Not Conform (Wesentliche Abweichungen, Konformität nicht mehr gegeben)
Gesamtbeurteilung: Die Bedingungen für die Erteilung/Aufrechterhaltung des Zertifikates sind gegeben: JA			



Der Inspektionsbericht umfasst 9 Seiten

Seite 1 von 9

Eine auszugsweise Wiedergabe von Inspektionsberichten und Zertifikaten darf nur mit schriftlicher Zustimmung der BPS erfolgen. Die BPS ist akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte gemäß Akkreditierungsverordnung und der ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17065:2013 durch Bescheid des BMDW vom 01.03.2019.