



Schlager Transporte Ges.m.b.H

📍 Industriestraße 2 | 4850 Timelkam

☎ +43 (0)7672/952 88 | Fax: DW 9

✉ office@schlager-erdbau.com

🌐 www.schlager-erdbau.com

PRODUKTVERZEICHNIS

Firma Schlager Transporte Gesellschaft m.b.H.
Industriestraße 2, 4850 Timelkam
für den Rohstoff- und Recyclingpark Timelkam
(mobiler Prallbrecher R1100S)

Folgende Gesteinskörnungen unterliegen einer wPk nach ÖNORM EN 13242

Bezeichnung	Zugehörige Kategorien (Bezeichnungen gemäß Recycling-Richtlinien)
RA I 0/22, U-A ¹⁾	Recycliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/22, G _{A85} , f ₅ , Sl ₄₀ , Ra ₉₅ , Rg ₂₋ , X ₁₋ , FL ₅ .
RA I 0/32, U-A ¹⁾	Recycliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/32, G _{A85} , f ₅ , Sl ₄₀ , Ra ₉₅ , Rg ₂₋ , X ₁₋ , FL ₅ .
RB II 0/63, U6, U-A ¹⁾	Recycliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/63, G _{A85} , f ₃ , C _{90/3} , LA ₄₀ , WA ₂₄ ≤ 4% oder F ₄ , Rc ₉₀ , Rg ₂₋ , X ₁₋ , FL ₅ .
RB II 0/63, U7, U-A ¹⁾	Recycliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/63, G _{A85} , f ₃ , C _{50/30} , LA ₄₀ , WA ₂₄ ≤ 4% oder F ₄ , Rc ₉₀ , Rg ₂₋ , X ₁₋ , FL ₅ .
RG I 0/32, U2, U-A ¹⁾	Recycliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/32, G _{A85} , f ₃ , Sl ₄₀ , C _{50/30} , LA ₃₀ , WA ₂₄ ≤ 2% oder F ₄ , Rc _{ug50} , Rg ₂₋ , X ₁₋ , FL ₅ .
RG II 0/63, U8, U-A ¹⁾	Recycliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/63, G _{A85} , f ₃ , LA ₄₀ , WA ₂₄ ≤ 2% oder F ₄ , Rc _{ug50} , Rb ₁₀₋ , Rg ₂₋ , X ₁₋ , FL ₅ .
RM II 0/63, U7, U-A ¹⁾	Recycliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/63, G _{A85} , f ₃ , C _{50/30} , LA ₄₀ , WA ₂₄ ≤ 4% oder F ₄ , Rc ₈₀ , Ra ₂₀₋ , Rb ₁₀₋ , Rg ₂₋ , X ₁₋ , FL ₅ .
RM II 0/63, U6, U-A ¹⁾	Recycliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/63, G _{A85} , f ₃ , C _{90/3} , LA ₄₀ , WA ₂₄ ≤ 4% oder F ₄ , Rc ₈₀ , Ra ₂₀₋ , Rb ₁₀₋ , Rg ₂₋ , X ₁₋ , FL ₅ .
RM III 0/63, U10, U-A ¹⁾	Recycliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/63, G _{A75} , Rc ₅₀ , Ra ₃₀₋ , Rb ₁₀₋ , Rg ₂₋ , X ₁₋ , FL ₅ .
RMH III 0/63, U10, U-A ¹⁾	Recycliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/63, G _{A75} , Ra ₁₀₋ , Rg ₂₋ , X ₁₋ , FL ₅ .
RA I 0/32, U-B ¹⁾	Recycliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/32, G _{A85} , f ₅ , Sl ₄₀ , Ra ₉₅ , Rg ₂₋ , X ₁₋ , FL ₅ .
RB II 0/63, U7, U-B ¹⁾	Recycliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/63, G _{A85} , f ₃ , C _{50/30} , LA ₄₀ , WA ₂₄ ≤ 4% oder F ₄ , Rc ₉₀ , Rg ₂₋ , X ₁₋ , FL ₅ .
RM II 0/63, U7, U-B ¹⁾	Recycliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/63, G _{A85} , f ₃ , C _{50/30} , LA ₄₀ , WA ₂₄ ≤ 4% oder F ₄ , Rc ₅₀ , Ra ₂₀₋ , Rb ₁₀₋ , Rg ₂₋ , X ₁₋ , FL ₅ .
RMH III 0/63, U10, U-B ¹⁾	Recycliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/63, G _{A75} , Ra ₁₀₋ , Rg ₂₋ , X ₁₋ , FL ₅ .



Schlager Transporte Ges.m.b.H

📍 Industriestraße 2 | 4850 Timelkam

☎ +43 (0)7672/952 88 | Fax: DW 9

✉ office@schlager-erdbau.com

🌐 www.schlager-erdbau.com

Bezeichnung	Zugehörige Kategorien (Bezeichnungen gemäß Recycling-Richtlinien)
NG II 0/63, U8, A2-G ²⁾	Natürliches Gesteinskörnungsgemisch 0/63, G_{A85} , $f_7^{3)}$, LA_{40} , F_2
NG 0/63, U8, A2	Natürliches Gesteinskörnungsgemisch 0/63, G_{A85} , $f_5^{1)}$, LA_{40} , F_2
NG 0/63, U7, A2	Natürliches Gesteinskörnungsgemisch 0/63, G_{A85} , $f_5^{1)}$, $C_{50/30}$, LA_{40} , F_2
NG 0/32, U2, A2	Natürliches Gesteinskörnungsgemisch 0/32, G_{A85} , $f_5^{1)}$, Sl_{40} , $C_{50/30}$, LA_{30} , F_2

¹⁾ Gefährlichen Substanzen, Umweltverträglichkeit – **Qualitätsklasse U-A oder Qualitätsklasse U-B** und Verunreinigungen (U-A: $FL \leq 4 \text{ cm}^3/\text{kg}$, $Rg+X \leq 1 \text{ M-\%}$, U-B: $FL \leq 5 \text{ cm}^3/\text{kg}$, $Rg+X \leq 1 \text{ M-\%}$,, gemäß Recycling-Baustoffverordnung - RBV nachgewiesen.

²⁾ Gefährlichen Substanzen, Umweltverträglichkeit, grundlegende Charakterisierung – **Qualitätsklasse A2-G und Qualitätsklasse A2** gemäß Bundesabfallwirtschaftsplan - BAWP.

³⁾ Frostsicherheit, Qualität der Feinanteile gemäß ÖNORM B 3132 bestanden.

Alle nicht angeführten Kategorien nach ÖNORM EN 13242 sind als NPD eingestuft.

Ausgabe 4, vom 17.10.2023


TRANSPORTE
GES.M.B.H
A-4850 TIMELKAM, INDUSTRIESTR. 2
+43 (0)7672/952 88

.....
Unterschrift WPK-Beauftragter